

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/9fd2d347-50d8-3e5e-9e3a-f5fa2410d646>

Bibliografie	
<b>Titel</b>	Schweißtechnische Arbeiten mit chrom- und nickellegierten Zusatz- und Grundwerkstoffen (bisher: BGI 855)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	DGUV Information 209-058
<b>Normtyp</b>	Satzung
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	[keine Angabe]

## Abschnitt 7.1 - 7.1 Vorschriften und Regeln

### 7.1.1 Verordnungen und Technische Regeln

- Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen ([Gefahrstoffverordnung - GefStoffV](#)) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
- [Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge \(ArbMedVV\)](#)
- [Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit \(PSA-Benutzungsverordnung - PSA-BV\)](#)
- [TRGS 400](#) "Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen"
- [TRGS 402](#) "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition"
- [TRGS 500](#) "Schutzmaßnahmen"
- [TRGS 528](#) "Schweißtechnische Arbeiten"
- [TRGS 555](#) "Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten"
- [TRGS 900](#) "Arbeitsplatzgrenzwerte"
- [TRGS 905](#) "Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe"
- DVS/VDI Richtlinie 6005 "Lüftungstechnik beim Schweißen und bei den verwandten Verfahren"

### 7.1.2 Unfallverhütungsvorschriften, BG-Regeln und BG-Informationen

- "Grundsätze der Prävention" (BGVA 1)
- "Arbeitsmedizinische Vorsorge" ([BGV A4](#))  
*Anmerkung der Redaktion: zurückgezogen 2011*
- "Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen" ([BGR 121](#))
- "Benutzung von Atemschutzgeräten" (BGR 190)
- "Betreiben von Arbeitsmitteln" ([BGR 500](#))
- "Handlungsanleitungen für die arbeitsmedizinische Vorsorge" (BGI/GUV-I 504)
- "Chrom(VI)-Verbindungen" (BGI 504-15)

- "Atenschutzgeräte" (BGI 504-26)
- "Nickel oder seine Verbindungen" (BGI 504-38)
- "Schweißrauche" (BGI 504-39)
- "Schadstoffe beim Schweißen und bei verwandten Verfahren" ([BGI 593](#))
- "Zertifizierte Atemschutzgeräte" (BGI 693)

### **7.1.3 DGUV-Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen**

- G 15 Chrom(VI)-Verbindungen
- G 26 Atemschutzgeräte
- G 38 Nickel oder seine Verbindungen
- G 39 Schweißrauche