

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/4013f7e1-f110-351f-bdb9-b7dba19a20f1>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Arbeitsstätten-Richtlinie Nicht durchtrittsichere Dächer Zu § 8 Abs. 5 der Arbeitsstättenverordnung (ASR 8/5)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	ASR 8/5
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	keine FN

## Arbeitsstätten-Richtlinie

### Nicht durchtrittsichere Dächer

### Zu [§ 8 Abs. 5 der Arbeitsstättenverordnung](#) (ASR 8/5)

Vom 21. Januar 1977 (ArbSch. 2/1977 S. 5)

Geändert durch die Bekanntmachung vom 22. Dezember 1980 (BArbBl. 3/1981 S. 68) [\(1\)](#)

*Nach [§ 8 Absatz 2 der Verordnung über Arbeitsstätten \(Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV\) vom 12. August 2004](#) (BGBl. I S. 2179), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960), gelten die im Bundesarbeitsblatt bekannt gemachten Arbeitsstättenrichtlinien bis zur Überarbeitung durch den Ausschuss für Arbeitsstätten und der Bekanntmachung entsprechender Regeln durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2012, fort.*

