

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/dc7715be-f180-3ace-aa91-a38849f37d0a>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Entsorgung in Sägewerken Arbeitssicherheit an Maschinen und Anlagen (BGI 730-7)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	BGI 730-7
<b>Normtyp</b>	Satzung
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	[keine Angabe]

## Abschnitt 3.2 BGI 730-7 - Förderband

### Risiko

Gefährdungsstufe III.

Es besteht ein geringes Verletzungsrisiko durch

Einziehen an Bandaufrollstellen.

### Beschaffenheit und Schutzmaßnahmen

Sicherung der Bandaufrollstellen und Antriebe des Förderers durch Verkleidungen, Füllstücke oder Auskleidungen.

### Betrieb

Hinweise zur Sicherheit bei der Störungsbeseitigung sowie bei Reinigungs-, Rüst- und Instandhaltungsarbeiten in der Betriebsanleitung des Herstellers beachten.




Abb. 2 Füllstücke an Einzugstellen von z.B. Förderbändern nach EN 619

