

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/f7245f4f-2757-3a16-acb4-d12926affd2c>

Bibliografie

Titel	Praxishandbuch Brandschutz
Herausgeber	Scheuermann
Auflage	2016
Abschnitt	8.1 Inhalte In der Beuth Mediathek → 8.1.4 Musterschreiben
Autor	[keine Angabe]
Verlag	Carl Heymanns Verlag

5 Muster Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

Fa. Fest und Dicht GmbH	M u s t e r Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung (§ 6 Arbeitsschutzgesetz)	Erstellt am: durch: (Unterschrift)																		
Abteilung/Bereich: Schweißerei/Behälterbau		Kostenstelle:																		
Betrachtungseinheit „Schutzgasschweißen in engen Räumen“ (Material: Niedriglegierter Stahl)																				
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: Gefahren (nicht akzeptable Risiken) durch: • Elektrischen Schlag • Einatmen von Schweißrauch und Rauchen verbrennender Primer, Farbe etc. • Sauerstoffreduzierung beim unkontrollierten Austritt von Schutzgas während der Pausen und nach Arbeitsende • Hautverbrennung (UV-Strahlung) • Verblitzen der Augen • Wegspringende Schlacke • Heiße Schlackespritzer • Brennbare Stoffe im Raum																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen</th> <th style="text-align: left;">Zuständig für die Umsetzung:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bereitstellung von zugelassenen und geprüften Schweißgeräten</td> <td>Meister/Abt. Instandhaltung</td> </tr> <tr> <td>Sichere provisorische Beleuchtung installieren</td> <td>Meister/E-Abteilung</td> </tr> <tr> <td>Bereitstellung von Absaugeinrichtungen und technischer Lüftung</td> <td>Meister/Abt. Instandhaltung</td> </tr> <tr> <td>Vorsorgeuntersuchungen der MA fristgerecht durchführen</td> <td>Meister/Betriebsarzt</td> </tr> <tr> <td>Nur geeignete MA für die Arbeiten einsetzen</td> <td>Meister</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter unterweisen/Unterweisung dokumentieren</td> <td>Meister</td> </tr> <tr> <td>Feuerlöschmittel zur Verfügung stellen</td> <td>Meister/Magazin</td> </tr> <tr> <td>Arbeitsumfeld auf Brandgefahren hin kontrollieren</td> <td>Meister</td> </tr> </tbody> </table>			Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen	Zuständig für die Umsetzung:	Bereitstellung von zugelassenen und geprüften Schweißgeräten	Meister/Abt. Instandhaltung	Sichere provisorische Beleuchtung installieren	Meister/E-Abteilung	Bereitstellung von Absaugeinrichtungen und technischer Lüftung	Meister/Abt. Instandhaltung	Vorsorgeuntersuchungen der MA fristgerecht durchführen	Meister/Betriebsarzt	Nur geeignete MA für die Arbeiten einsetzen	Meister	Mitarbeiter unterweisen/Unterweisung dokumentieren	Meister	Feuerlöschmittel zur Verfügung stellen	Meister/Magazin	Arbeitsumfeld auf Brandgefahren hin kontrollieren	Meister
Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen	Zuständig für die Umsetzung:																			
Bereitstellung von zugelassenen und geprüften Schweißgeräten	Meister/Abt. Instandhaltung																			
Sichere provisorische Beleuchtung installieren	Meister/E-Abteilung																			
Bereitstellung von Absaugeinrichtungen und technischer Lüftung	Meister/Abt. Instandhaltung																			
Vorsorgeuntersuchungen der MA fristgerecht durchführen	Meister/Betriebsarzt																			
Nur geeignete MA für die Arbeiten einsetzen	Meister																			
Mitarbeiter unterweisen/Unterweisung dokumentieren	Meister																			
Feuerlöschmittel zur Verfügung stellen	Meister/Magazin																			
Arbeitsumfeld auf Brandgefahren hin kontrollieren	Meister																			
Bemerkungen (Aufgetretene Unfälle/Beinaheunfälle/kritische Situationen etc.): 																				
Personenbezogene Schutzmaßnahmen: siehe zugehörige Betriebsanweisung Nr. XX																				
Ergebnis der Überprüfung:																				
Datum:																				
Handlungsbedarf	☐ JA ☐ NEIN	☐ JA ☐ NEIN ☐ JA ☐ NEIN ☐ JA ☐ NEIN ☐ JA ☐ NEIN																		
Unterschrift																				